














Besondere Merkmale (Übersetzungstabelle)

Erklärung der Symbole

Besondere Merkmale sind Produktmerkmale und/oder Prozessmerkmale, die Auswirkungen auf die Funktionssicherheit (Betriebs- und Gebrauchssicherheit), die Einhaltung behördlicher Vorschriften, die Funktion, die Leistung, die Passform, das Erscheinungsbild oder die weitere Verarbeitung des Produktes haben können.
[vgl. IATF 16949, VDA 4.3, VDA 6.1]

Kunde	Merkmale			Quelle / Norm
	<K> kritisches Merkmal	<H> Hauptmerkmal	<N> Nebenmerkmal	
SMCT MANAGEMENT	 <p style="text-align: center;">SPC Maß ≥ 1,33 in Serie</p>	 <p style="text-align: center;">100% Prüfung</p>  <p style="text-align: center;">zu verwenden für spezielle Anwendungen</p>	 <p style="text-align: center;">Prüfmaß ohne cpk Wert Prüfung auf Toleranzhaltigkeit</p>	SMCT Werksnorm 7.3.2.3 Rev.B
VW / Audi	D / TLD	 <p style="text-align: center;">Prüfmass auf der Kundenzeichnung werden als wichtige Merkmale interpretiert</p>	--	Formel Q-Konkret (nur Definition von A-/ B-/ C-Fehlern)
Daimler	 <p style="text-align: center;">Dokumentation Sicherheitsrelevanz</p>	 <p style="text-align: center;">Dokumentation Zertifizierungsrelevanz</p>	--	Mercedes-Benz Special Terms
Chrysler	 <p style="text-align: center;">Shield (S) PF-Safety <S> PF-Emissions <E></p>	 <p style="text-align: center;">Diamond (D)</p>	--	PS-7300 <D> PS-10125 <T> AS-10119 <A> neue Projekte in der Regel gem. Fiat FPT.IFP053
Ford	 <p style="text-align: center;">Critical (CC) or Operator Safety (OS) Pass Through Characteristic (PTC) Potential critical (YC)</p>	<p style="text-align: center;">Significant (SC) High Impact (HI) Pass Through Characteristic (PTC) Potential significant (YS)</p>	--	Ford FMEA Handbook
Porsche	<p style="text-align: center;">Bauteile mit sicherheitsrelevanten Aspekten: S [Merkmalstext]</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Sicherh.-Dok. / Safety Doc. PN 201 - S</p> </div>	<p style="text-align: center;">Dokumentation mit besonderer Archivierung (DmbA): A [Merkmalstext]</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">A PN 201 Dokument mit besonderer Archivierung Anzahl der Merkmale: </p> <p style="text-align: center; margin: 0;">SPC-Merkmale:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Sicherh.-Dok. / Safety Doc. PN 201 - S</p> </div> <p style="text-align: center; margin: 0;">Signifikantes / SPC Merkmal</p>  </div>	PN 201	PN 201
<p style="text-align: center;">Eine SPC- Kennzeichnung ist durchzuführen, wenn geringste Überschreitungen der Toleranzen zu einer spürbaren Verschlechterung oder sogar zum Versagen des Bauteils oder der Baugruppe führen kann.</p>				
GM	Key Product Characteristics (KPC) Product Quality Characteristics (PQC) Attribute Quality Characteristic (AQC)	Standard Product Characteristics (no symbol)	Key Characteristics Designation System KCDS (GM1805QN / GMW 15049)	
PSA	 <p style="text-align: center;">S (Security/Security)</p>	<p style="text-align: center;">P (Panne/Breakdown) M (Majeur/Major) <keine Symbole></p>	<p style="text-align: center;">F (Faible/Low) <kein Symbol></p> <p style="text-align: center;">Suppliers Relation Management (DA_AQF07_0001_EX_EN)</p>	
 <p style="text-align: center;">Im Fall von gesetzlichen Vorgaben: zusätzlich: R (Regulation/Regulatory)</p>			A13 3310	
VDA	BM S = Sicherheitsrelevanz	BM Z = Gesetzliche und behördliche Vorgaben	BM F = Funktionen und Forderungen	VDA Band „Besondere Merkmale“
AIAG (diverse Kunden)	<p style="text-align: center;">PTC Pass Through Characteristics können je nach Kunden und Anwendungsfall als wichtige Merkmale deklariert werden.</p>			CQI 19